

我区曝光存在重大火灾隐患单位



景区巡查



隐患排查



监督检查

2020年4月,国务院安全生产委员会制定印发了全国安全生产专项整治三年行动计划方案和2个专题实施方案、9个专项整治实施方案,其中包括《消防安全专项整治三年行动实施方案》。全区消防救援队伍迅速行动,狠抓落实,当前正处于专项整治三年行动排查整治阶段。

工作中,全区各盟市消防救援队伍在检查中发现很多单位不同程度存在着火灾隐患,现对其中存在重大火灾隐患的典型单位予以公开曝光,希望各被曝光单位尽快加以整改,未被曝光的单位务必引以为戒,全面开展自查。

内蒙古消防救援总队提醒各行业部门和广大机关、团体、企事业单位高度重视火灾隐患整改工作,严格贯彻落实国务院《消防安全责任制实施办法》和《内蒙古自治区消防安全责任制实施办法》。同时提醒全社会按照“政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与”的原则深入开展火灾隐患排查整治工作,火灾隐患投诉举报电话:96119

一、呼和浩特市

单位名称:呼和浩特市新城区亿乐童城儿童商场
所属辖区:新城区
存在隐患:一楼西侧安全出口被封堵
评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)
整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:因存在该场所所在建筑整体需施工等多方因素,目前该场所隐患未能整改。

单位名称:呼和浩特市第二医院
所属辖区:玉泉区
存在隐患:1.行政办公楼、旧病房楼、制剂室楼内未设置室内消火栓系统;2.行政办公楼、旧病房楼、制剂室楼未设置自动喷水灭火系统;3.行政办公楼、旧病房楼、制剂室楼未设置火灾自动报警系统;4.行政办公楼、旧病房楼、制剂室未设置防烟、排烟设施
评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:该单位因跨度时间长,缺少资金整改,已向政府打报告,与政府协调,申请销案。

二、包头市

单位名称:包头市广汇商厦有限公司
所属辖区:昆都仑区

存在隐患:东厅、西厅北侧未设置消火栓

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:东厅已经整改完毕;西厅未整改

未整改原因:单位整改资金不足,仍在走审批程序。

三、乌海市

单位名称:乌海市新华步行街
所属辖区:海勃湾区
存在隐患:商铺和临时摊位占用、堵塞消防车通道,占用防火间距和室内消火栓损坏无法使用等。

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:该场所业主委员会已将占用、堵塞消防车通道的临时摊位撤销,商铺占用防火间距的火灾隐患仍未整改。

未整改原因:该单位建设时未按照相关消防技术标准和规范进行设计和施工,导致存在先天性火灾隐患,且该场所内120余商铺产权分散,无统一产权单位,整改隐患涉及人数多,整改难度大。

四、赤峰市

单位名称:林西县蒙医中医医院
所属辖区:林西县
存在隐患:无火灾自动报警系统、无喷水灭火系统,未按规定设置封闭楼梯间。

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:林西县蒙医中医医院新建门诊、病房楼及残疾人康复中心项目现进入精装修和院落建设阶段,因财政审批、医疗设备采购进度缓慢,预计2020年12月底新建医院能正常使用。

五、呼伦贝尔市

单位名称:呼伦贝尔地壹街物业服务有限公司
所属辖区:海拉尔区

存在隐患:1.火灾自动报警系统不能正常运行;2.安全出口被封堵;3.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行;4.防火门、防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施的50%;5.室内消火栓系统不能正常使用

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:目前该公司无资金,无法整改上述火灾隐患。

六、兴安盟

单位名称:扎赉特旗阿尔本格勒敬老院
所属辖区:扎赉特旗阿尔本格勒镇
存在隐患:1.未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;2.室内消火栓配置、设置不符合消防标准;3.应急灯和疏散指示标志未保持完好有效;4.厨房未设置防火门
评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:改造专项资金未及时到位。

七、通辽市

单位名称:通辽金城商贸有限公司(供销大厦)
所属辖区:科尔沁区

存在隐患:1.自动喷水灭火系统无压力;2.防火分区不严密,部分防火卷帘无法降落;3.消火栓压力不符合规范要求;4.西侧楼梯未进行封闭;5.排烟风机无法启动

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:该单位因经营不善,于2014年至今二至四层一直处于停业状况。目前,四至五层使用性质改变由商场变更为宾馆,正处于装修阶段,装修工序复杂,装修导致局部消防设施处于停用状态,整改资金不能及时保障,设置封闭楼梯间涉及改变局部建筑结构,诸多原因导致整改进度缓慢。

八、锡林郭勒盟

单位名称:锡林浩特市光华园幼儿园
所属辖区:锡林浩特市

存在隐患:1.未设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂;2.未设置室外给水系统;3.未设置自动喷水灭火系统;4.未设置火灾自动报警系统

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改

九、乌兰察布市

单位名称:商都县格丰元商务酒店
所属辖区:商都县
存在隐患:未配置火灾自动报警系统、

自动喷水灭火系统
评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)
整改状态:未销案
整改情况:未整改

十、鄂尔多斯市

单位名称:杭锦旗九源商贸有限公司(九源大酒店)

所属辖区:杭锦旗
存在隐患:未按要求设置火灾自动灭火系统、火灾自动报警系统

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:半停业,产权不清晰,无人负责整改。

十一、巴彦淖尔市

单位名称:杭锦旗中体钛健身会所(富丽新城店)

所属辖区:杭锦旗
存在隐患:安全出口设置不符合规范要求,仅设置1个出口

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:未整改
未整改原因:疫情期间经营不善

十二、阿拉善盟

单位名称:国泰地产开发有限责任公司(太阳岛公寓)

所属辖区:阿拉善左旗
存在隐患:1.未按规定设置疏散指示标志、应急照明,超过50%;2.室内消火栓不能正常使用;3.未按要求设置火灾自动报警系统;

4.未按要求设置自动喷水灭火系统

评判依据:《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)

整改状态:未销案
整改情况:截至目前,该公司重大火灾隐患第一条已经整改完毕,消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统已全部设置完毕等待调试、检测,预计于11月底可调试、检测完毕。

未整改原因:整改过程中因为扫黑除恶的原因,阿拉善盟国泰地产开发有限责任公司(太阳岛公寓)负责人账户被冻结,造成整改工作一度中断。直到2020年疫情防控工作常态化,该公司负责人账户解封后才开始继续整改。

(内蒙古消防救援总队供稿)