



护路部门全力守护铁路运输安全畅通

小小藤蔓影响安全 现场宣教受益匪浅

近日,自治区护路办检查员巡至京包线K637+200处时,发现一株生长旺盛的豆角藤蔓从铁欣佳苑小区围墙外攀附至接触网支柱拉线,眼看就要触及上方的接触网。藤蔓一旦接触高压网,轻则短路跳闸,重则引发火灾,严重威胁铁路行车安全。

呼和浩特护路分队接到情况通报后,立即派员会同辖区派出所两位民警,携带清理工具赶赴现场。经走访调查,确认豆角为该小区居民张某所种。随即,该分队队长和民警耐心向张某解释了《铁路安全管理条例》第八十八条规定,强调其行为的潜在危害,希望张某认识到情况的严重性,积极配合消除安全隐患。

张某听后恍然大悟,坦言此前未意识到种菜也会威胁铁路运输安全,这次经历让他受益匪浅。随后,该分队队长和民警爬上扶梯,用钳子小心翼翼地将缠绕在拉线上的藤蔓一点点剥离下来,并连根挖除。同时,供电段工人到达现场检查设备状态,确保万无一失。隐患被彻底清除后,大家悬着的心才终于放下。借此机会,护路队员同张某签订了《爱路护路协议书》,并赠送了实用的宣传品。张某也郑重承诺,今后将会看管好菜园,并向邻里乡亲普及铁路安全知识,杜绝类似事件发生。

(呼和浩特市护路办供稿)

护网破损现场处置 居安思危携手护路

近日,宁城护路联防分队像往常一样对铁路沿线区域进行巡查。当巡查至叶赤线K37处时,联防队员发现一段铁路防护网因不明原因破损,部分结构防护网变形且严重松动,若行人或牲畜通过破损处进入铁路区域,极易引发严重的铁路交通事故,威胁列车运行及旅客生命财产安全。

发现这一紧急情况后,联防队员

立即采取措施将破损处连接在一起,并就地取材加固防护网。经过十多分钟的紧急处理,破损部位修复完毕,防护功能恢复正常。一直以来,赤峰市护路办护路联防队员们始终坚守岗位,定期对铁路沿线进行全方位巡查,对各类安全隐患做到早发现、早报告、早处理,为铁路的安全运行保驾护航。此次及时发现防护网破损,正是

他们日常严谨负责态度的生动写照。

为进一步提升护路工作效能,赤峰市护路办将加强护路联防队员的培训管理,全面提升其业务素养与应急处置能力。同时,将加大铁路沿线村镇、单位的安全宣传力度,切实增强居民铁路安全意识,筑牢铁路运输安全屏障。

(赤峰市护路办供稿)

施工破坏铁路护网 高效处置消除隐患

近日,巴彦淖尔市护路办临哈线联防队员在日常巡线时,敏锐发现并妥善处置一处护网遭土方掩埋、倒伏的安全隐患。

事发当日,临哈线联防队员按照巡线计划,对线路开展日常巡查。行至临哈线K18+825北侧路段时,发现该位置简易护网被土方大面积掩埋倒伏,防护功能几近失效。因该路段临近村镇,行人往来与牲畜活动频繁,行人、牲畜误入铁路线路的风险骤增,严

重威胁列车运行安全。

联防队员第一时间将现场照片、隐患位置及危害程度等信息上报至市护路办,市护路办要求联防队员对线路周边开展走访调查。为精准锁定隐患成因,联防队员沿着护网周边走访沿线村民,逐户询问近期施工、作业情况,最终锁定了当事人。明确责任主体后,护路队员向当事人宣讲《铁路安全管理条例》的相关规定,指出其行为的严重后果,并责令其立即清理护网

周边堆积土方,恢复护网防护功能。随即,在联防队员的全程监督指导下,堆积的土方被全部清理完毕,被土方掩埋倾斜的护网也重新扶正并加固,该路段安全隐患彻底消除。

(巴彦淖尔市护路办供稿)



消除隐患 确保安全

内蒙古护路 内蒙古自治区铁路护路联防办公室

大自然该有的样子

把保护环境

写进我们的DNA

雪豹